



# Sertifika / Certificate

PROBO

Keresteciler Sitesi E Blok No:5 Ostim Yenimahalle  
06370 Ankara Türkiye Tel: +90 (312) 385 95 30  
Faks: +90 (312) 386 00 79

www.probo-as.com



## SERTİFİKA CERTIFICATE

EN 15085-2

### Demiryolu Araçları ve Bileşenlerinin kaynağı

Railway Applications - Welding of railway vehicles and components

|   |  |
|---|--|
| Üretici Adı<br>Manufacturer Name        | RAYKENT LOJİSTİK VE DEMİRYOLU HIZ.A.S  |
| Üretici Adresi<br>Manufacturer Address  | Adres 1: 1470.(Eski 685.) Sok. No:128 İvedik-OSB / ANKARA<br>Adres 2: Bevilik Köprü Mah. No:1 TMO Yanı Polatlı / ANKARA  |
| Sertifika Seviyesi<br>Certificate Level | CL 1   |
| Uygulama Alanı<br>Field of Application  | Demir Yolu Lojistik Hizmetleri, Bu hizmetlerde Kullanılan Makina ve Ekipmanları Kiralama, Bakım ve Modernizasyonu Hizmetleri<br>Railway Logistics Services, Rental of Machinery and Equipment Used in These Services, Maintenance and Modernization Services |

#### Belge Kapsamı Document Scope

| EN ISO 4063'e göre kaynak yöntemi<br>Welding method according to EN ISO 4063 | CEN ISO/TR 15608'e göre malzeme grubu<br>Material Group according to CEN ISO / TR 15608 | Ölçüler<br>Dimensions                | Yorumlar<br>Comments |
|--|---|--------------------------------------|----------------------|
| 135  | 1.2   | $3\text{mm} \leq t \leq 24\text{mm}$ | BW/T Joint / FW      |
| 135  | 1.2   | $t \geq 3\text{mm}$                  | FW                   |
| -  | -   | -                                    | -                    |
| -  | -   | -                                    | -                    |
| -  | -   | -                                    | -                    |
| -  | -   | -                                    | -                    |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Sorumlu Kaynak Koordinatörü<br>Responsible Welding Coordinator | Adem İNCE              |
| Aynı Nitelikteki Vekili<br>Deputy With Equal Rights            | Ercan Can İLGÜN        |
| Vekili<br>Deputy   | -                      |
| Yorumlar<br>Comments   | -                      |
| Sertifika No<br>Certificate No                                 | PRB/PTC/15085/2021/006 |
| Sertifika Geçerlilik Süresi<br>Certificate Validity Period     | 14.10.2022             |
| Bir Sonraki Denetim Tarihi<br>Next Surveillance Audit Date     | 14.10.2022             |
| Yayın Tarihi<br>Date of Issue                                  | 25.10.2021             |

PROBO  
Derya BÜYÜKBAŞ

Bkz.Genel Kurallar Ek-1  
See Annex-1 for the General Rules



# Sertifika / Certificate

## EK-1 Annex-1



### EN 15085-2'ye göre Genel Kurallar General rules according to EN 15085-2

#### Sertifikanın Yürürlükten Kaldırması Repeal Of The Certificate

Standartın ön gördüğü koşulları yerine getirmeyen kaynaklı imalatın varlığı,

The existence of welded manufacturing that does not meet the conditions stipulated by the standard,

Standartın ön gördüğü koşulları yerine getirmeyen kaynak denetim personelinin var olmaması,

Lack of resource audit personnel who do not meet the conditions stipulated by the standard

Mevcut kaynak denetim personelinin değişimi,

Change of existing resource audit personnel

Standartın ön gördüğü koşulları yerine getirmeyen kaynakçı ve/veya kaynak operatörlerinin var olmaması,

The absence of welders and / or welding operators who do not meet the conditions stipulated by the standard .

Geçerlilik süresi dolan kaynakçı ve/veya kaynak operatörlerinin varlığı,

The existence of expired welders and / or resource operators

Standartın ön gördüğü imalat koşullarının mevcut olmaması,

Lack of manufacturing conditions foreseen by the standard

Periyodik olarak yapılması gereken iş testlerinin olmaması

Lack of work tests to be done periodically

Yılda bir kez yapılacak ara denetimler ile sistemin takip edilememesi,

Failure to follow up the system with inspections to be done once a year

Belge yenilenmesi kapsamında yeniden denetim için Onaylı Belgelendirme Kuruluşuna en az 2 ay önce bilgi verilmelidir.

Within the scope of document renewal, the Certified certification body should be notified at least 2 months prior to the re-inspection.

Ek: Denetim Raporu  
Annex: Inspection Report

PRB/17065/2021/R097